

Flensburg, 21.06.2017





### Inhalt



- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung



### Inhalt



- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung



## Halligen und Warften





Auf den 9 Halligen im nordfriesischen Wattenmeer stehen 34 Warften



### **Veranlassung / Kontext**



### AG Halligen 2050

(MELUR, LKN.SH, HalligbürgermeisterInnen, Verbände, seit 11/2007): behandelt Themen wie Mitwachsen des Halliglandes mit dem Meeresspiegel, Finanzierung von Bauvorhaben, Wettbewerb Bauen auf den Halligen

KFKI-Forschungsprojekt **ZukunftHallig** (2010-2014): Zukunftswerkstatt zur Warftverstärkung Einrichtung von Seegangsmessstationen an und auf den Halligen Grundlagen für Überprüfung der Warften im Modell mit Seegang


#### Sturmtief Xaver:

Berichte der BürgermeisterInnen Erstmals Seegangsmessungen



## Halligen in Zeiten des Klimawandels








## Geländehöhen Halligen





Quelle: Geowissenschaftliches Zentrum der Universität Göttingen(GZG)

Langeness




Hooge

Nordstrandischmoor

## Entwicklung Geländehöhen Halligen




Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein





## Entwicklung Geländehöhen Halligen







### Inhalt



- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung



## Warftverstärkungen



Nach Sturmflut 1962: Warftverstärkungen mit Wiederaufbau der Häuser einschließlich Schutzräumen

Warftverstärkungsrichtlinie von 1999: Verstärkung auf HHWmaßg + 0,50m + 0,30m Sockel

#### Heute:

Wasserstände mit zugeordneten Jährlichkeiten (z.B. HW20, HW50, HW100, HW200) zuzgl. Seegang auf der Hallig (Modell)

### Naturmessungen:

Zeitreihen von Wasserständen an Pegelstandorten an Halligen, Inseln und Festlandsküste

Wellenhöhe 0,60 m bei Xaver und Felix auf Nordstrandischmoor und Langeneß



### Sicherheitskriterium




Max. Wasserstand  $H_{s}$ Signifikante Wellenhöhe am Warftfuß [m] an der [m]  $H_{w}$ Wasserstand Böschungswinkel [°] Türschwelle[m]  $\alpha$ Freibordhöhe [m] Rc HW 20 0,20 Wassertiefe auf der Warft [m] h<sub>Warft</sub> Wellenüberlaufrate [l/m\*s] 0,35 q HW 50 hĸ Kronenhöhe [m] HW 100 0,50 [m] h<sub>Tür</sub> Höhe der Türschwelle HW 200 0,75 h<sub>Warftmax</sub> Wellenlänge hwant  $R_{c}$  $h_k$ Wasserstand HW



# Sicherheitsüberprüfung Norderwarft






HW50 = 5,20 m ü MThw HW100 = 5,40 m ü MThw Alle Türschwellen liegen unterhalb HW 50



# Sicherheitsüberprüfung Norderwarft



- Ringdeich mit Öffnungen im O/NO (Zufahrt)
- Mittlere Höhe Ringdeich: 5,40 müNHN
- Mittlere Höhe Warftplateau: 4,94 müNHN
- Niedrigste Türschwelle: 4,92 müNHN
- Wellenüberlaufraten für HW 100 bis zu 740 l/s\*m im Bereich der Zufahrt
- Gesamtvolumen 37.325 m³
  Füllvolumen 524 m³






## Sicherheitsüberprüfung Norderwarft



Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein



## Sicherheitsüberprüfung Norderwarft






Foto: Ruth Kruse / Nordstrandischmoor



# Sicherheitsüberprüfung Norderwarft






Max Überlaufrate 740 l/s\*m im O und ca. 240 l/s\*m im NO (Zufahrt) Gesamtvolumen 37.325 m³



## Sicherheitsüberprüfung Norderwarft





Wassertiefe an zwei Türschwellen ca. 62 und 67 cm, Sicherheitskriterium nicht erfüllt, Warft muss verstärkt werden!



### Sicherheitsüberprüfung Norderwarft





HW50 = 5,20 m ü MThw HW100 = 5,40 m ü MThw Alle Türschwellen liegen unterhalb HW 50

Wassertiefe an zwei Türschwellen (28 und 29) ca. 62 und 67 cm, Sicherheitskriterium nicht erfüllt, Warft muss verstärkt werden!



### Inhalt



- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung



### Bemessungsempfehlungen



Warfthöhe:

HW100 zzgl. 50 cm Klimazuschlag und 50 cm Wellenzuschlag und

Setzungszuschlag

Nordstrandischmoor: 5,40 müNHN + 1,00 m

Höhe Warftplateau: 6,40 müNHN

7 m Schutzstreifen am Rand des Warftplateaus

Sockelhöhe Gebäude mögl. 50 cm aber mind. 30 cm über Warftplateau

Verschottungen in Eigenleistung werden vorausgesetzt.

Ziel ist es, dass Gebäude zukünftig auf obige Höhe gesetzt werden. Eine alleinige Erhöhung des Ringwalls ist nicht gewollt (Ringdeicherhöhung max. auf HW 100 zuzgl. 50 cm zulässig).


Warfterweiterungen sind bei Angemessenheit förderfähig.



## Bemessungsempfehlungen




### Böschungsneigung 1:8 auf den oberen 1,5 Metern 1:12





### **Norderwarft**





Warfthöhe NHN +6,40 m Sockelhöhe Gebäude mögl. NHN +6,90 m Warftneigung 1:8, obere 1,5 Meter 1:12 Gebäude 7 m Abstand zur Warftoberkante BHW = HW100 + 1,00 m BHW100 NHN +6,40 m (= MThw +4,81 m) (= HW200 +0,80 m)

Sturmflut '90 Schlüttsiel 3,24 m ü MThw

Jetzige mittl. Warfthöhe: NHN +5,40 m (Rand) NHN +4,94 m (Fläche) Neigung 1:8

MThw = NHN + 1,59m



### Inhalt




- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung






Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein





## Entwurf der Gebäude für die Familie Kruse











Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

Anwarftung: Zu überbauende Fläche: 9.900 m<sup>2</sup>









Kohärenter Ausgleich durch Aufwertung von Salzwiesen auf Eigenland

Artenschutzrechtlicher Beitrag in Bearbeitung

Planung der Warftverstärkung ist kurz vor der Beauftragung



### Inhalt



- 1. Die Halligen in Zeiten des Klimawandels
- 2. Sicherheitsüberprüfung Norderwarft
- 3. Bemessungsempfehlungen und Warftverstärkungsprogramm
- 4. Geplante Warftverstärkung Norderwarft
- 5. Zusammenfassung



## Zusammenfassung



- Nach den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen kehren die meisten Warften kein 100-jährliches Hochwasser
- Diese Erkenntnis deckt sich mit der Einschätzung der Bewohner
- Die Warften sind auf einen HW100 zuzüglich 50 cm Klimazuschlag und 50 cm Wellenauflaufzuschlag (HW100 + 1 m) zu erhöhen.
- Für Nordstrandischmoor ist das neue Warftplateau auf 6,40 m NHN (4,81 m über MThw) zu setzen, die Gebäudesockel sollten 50 cm über dem Warftplateau liegen.
- Auf Norderwarft wird angewarftet, damit das alte Gebäude weiterhin bewohnt werden kann.
- Maßnahmeträger ist die Gemeinde im Namen der Warftgemeinschaft. Die Maßnahme Warftverstärkung ist förderfähig.
- Mit der Warftverstärkung kann aufgrund des aufwändigen Verfahrens frühestens 2019 begonnen werden, das neue Gebäude wird nicht vor 2020 errichtet werden.



#### Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein

RBDir'in Dipl.-Ing. Birgit Matelski Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz S.-H. Geschäftsbereich Gewässerkunde, Vorarbeiten Küstenschutz Herzog-Adolf-Str. 1 25813 Husum www.lkn.schleswig-holstein.de Tel.: (0 48 41) 6 67 - 422 Fax.: (0 48 41) 6 67 - 115 Birgit.Matelski@lkn.landsh.de

